



16.06.2025

Työmaaraportti

Askola-Pukkilan Seurakunta
Askolantie 23
07500 Askola
+358407599526
tarja.laine@evl.fi

Työmaaraportti Seurakuntakoti, Askolantie 23. Lopussa kuvakatsaus
timpurintöistä.

Työvaiheet


Ennen aloitusta



Maalinpoisto- ja testisävyt
kadunpuoleisella seinustalla.



Sokkelissa paikoin vanhoja
maaliroiskeita.





Pystypalkeissa paikoin lahoja kohtia.



Saumoja tiivistetty aiemmin akryylimassalla.



Akryylimassaa saumoissa. Korvataan pellavaöljykitillä.



Vanhat yläikkunat paikoin huonossa kunnossa ja heikosti kiinnitettynä.



Ikkunoita ennen toimenpiteitä.



Lahovaurio alapuussa talon etukulmalla.

Homepesu



Homepesut harjaten. Kuvassa käynnissä laajennusosan pesut.





Homepesuaineena ja pohjusteena ennen maalausta Virtasen Homeentappaja.



Terassilla runsaasti mustapilkkuhometta. Kuva ennen pesuja.



Mustapilkkua ikkunan laidalla.



Terassi homepesun jälkeen.



Ikkuna homepesun jälkeen. Ennen maalausta vielä levitetty homeentappaja-liuos pitkävaikutteisena.



Seinän ja kivijalan pesua maalinpoiston jälkeen.

Suojaukset



Suojauksia maalinpoistovaiheessa.



Suojauksia terassilla ennen maalausta.

Irtoavan maalin poisto mekaanisesti



Strip Gel vaikuttamassa vanhalla maalipinnalla.




Maalinpoistotesti; Strip gel 15-20min vaikutusajalla.



Irtoava maaliaines kerätty talteen hävitettäväksi.



Ympäristö suojattu ja työskentelyalue rajattu.



Maalinpoiston vaiheita.



Maalinpoisto tehty, kuva ennen homepesua.



Tuuletusluukkujen mekaaninen maalinpoisto.



Seinäpintaa ensimmäisen maalinpoiston jälkeen.



Maalinpoisto ensimmäisen kierroksen jälkeen.



Osa tuuletusluukuista uusittu aiemmin.
Ei vaadi maalinpoistoa.



Seinäpintaa toisen
maalinpoistokierroksen jälkeen.



Maalinpoiston eri vaiheita.



Julkisivu maalinpoiston jälkeen. Alapuu
ja suurin osa pielilautoista uusittu
aiemmin, ei vaadi maalinpoistoa.

Pohjamaalaus



Pääty pohjamaalattuna (vasemmalla).



Seinä kevyesti hiottuna maalinpoiston ja pesun jälkeen ennen pohjamaalausta.



Vanhan osan seinää pohjamaalattuna.



Akryylisaumojen korvaus pellavaöljykitillä.



Saumojen kittausta.

Pintamaalaus



Laajennusosan etupuolen maalaustyöt käynnissä.



Laajennusosan päädyn maalausta nostimelta.



Vanhan osan pintamaalaustyöt käynnissä.



Ulko-ovien maalaustöitä.

Lopputulos



Uudisosa valmiina.



Terassi öljyttynä.

Työturvallisuus

Kuva nostimesta tai telineistä tms?




Seinän ja katon pesutyöt käynnissä.

Muut havainnot ja lisätiedot



Työmaan aloituspäivän sää:
puolipilvinen 22°C



Sää aloitus viikolla epävakaainen ja kosteudet korkealla. Ei vaikuta maalinpoisto- ja pesutöihin.



Työskentelysää 23.6 kuiva, mutta pilvinen. Hyvät olosuhteet maalausten aloitukselle.




Päivän työskentelysää hyvä ja maalaustyöt voivat edetä.




Vanhat maalikerrostumat ovat tallella terassin takaseinällä talon vanhan osan julkisivussa.




Sää kostea ja sateinen, ei vaikuta maalinpoisto- ja pesutöihin.



Ma 14.7 ilmankosteus liian suuri maalaustöihin, ei työskentelyä.



Päivän maalaussää lämmin mutta hyvä.



Hyvät maalaussäät jatkuvat.







