



24.06.2025

Työmaaraportti

Askola-Pukkilan Seurakunta
Askolantie 23
07500 Askola
+358407599526
tarja.laine@evl.fi

Työmaaraportti Tuomirannan päärakennus + rantasauna. Lopussa kuvakatsaus timpurintöistä.

Työvaiheet

Ennen aloitusta



Saunarakennus ennen töiden aloitusta.



Paikoin runsaasti mm. mustapilkkuhometta.



Runsaasti pihkavalumia auringon puoleisella seinillä.



Lahovaurio saunan kulmalla portaikon kohdalla.





Työt alkamassa päärakennuksella.



Pääovi ennen maalausta.



Sävyymalleja rantasaunalla. Päätettiin, että haetaan vielä lisää oikeita harmaan sävyjä.



Sokkelin sävyymalli päärakennuksessa.



Rantasaunan sävyjen pohdintaa.



Betoniportaat ennen käsittelyä.

Homepesu



Pesun jälkeen homesuojaus.



Huomesuojaus ruiskutus maalattaville pinoille.



Katon pesutyöt käynnissä.



Pesujen jälkeen hilseilyttä maalia saunan ovesta.

Suojaukset



Esimerkki suojauksista ennen maalinpoistoa.

Irtoavan maalin poisto mekaanisesti



Irtoavan maaliaineksen kerääminen jätteisiin.



Maalinpoiston eri vaihteita.



Maalinpoistotyöt käynnissä.



Rantasauna maalinpoiston jälkeen.



Päärakennus maalinpoiston jälkeen.
Nurkkalaudat vielä käsittelemättä.



Saunalla maalinpoistotyöt tehtynä.



Vanhoja maalikerrostumia
päärakennuksen ikkunanpielilautoissa.



Maalikerrostumia päärakennuksen nurkkalaudoissa.



Sokkelin halkeamien puhdistus ennen betonikorjausta ja päällemaalausta.



Pohjamaalaus



Päärakennuksen pohjamaalaukset käynnissä.



Pohjamaalaus ohennetulla Uula petroliöljymaalilla.



Pintoja pohjamaalattuna.



Pohjamaalaus valmistuu.

Pintamaalaus



Oven maalaus.



Saunan terassin pilarit ja kaiteet käsiteltynä.



Päärakennuksen sisäänkäynnin puuportaiden öljyminen.



Saunan hirsiseinät ja sokkeli maalattuina.



Sauna valmistuu.



Saunan ikkuna karmilautoineen maalattuna.



Saunan ovi maalattuna.

Lopputulokset



Rinteen puoleinen sivu maalaustöiden valmistuttua.



Sokkeli ja ryömintätilan luukku maalattuna.



Palotikkaiden kiipeily suoja maalattuna.



Sadevesikouru asennettuna
päärakennukselle.




Päärakennus valmiina.


Muut havainnot ja lisätiedot




Työmaan aloituspäivän sää sateinen. Ei vaikuta maalinpoistotöihin.




Sateinen sää väistyi loppuviikosta, maalinpoistotyöt jatkuvat.




Päivän sää pohjamaalausten aloitukseen hyvä.



Päivän sää erittäin sateinen, ei haittaa katonpesutöitä.



Päivän maalaussää lämmin mutta hyvä.



Työmaan viimeisen viikon sää on ollut helteinen mutta sateeton. Hyvä sää maalaustöiden loppuvaiheeseen.







